



FIG. 1



天板を移動させながら行うマルチスライス撮像方法  
(マルチスライス枚数=3)

FIG. 2



**FIG. 3**

FIG. 4A




FIG. 4B




FIG. 4C





FIG. 4D






FIG. 5A




FIG. 5B




FIG. 6

FIG. 7A





FIG. 7B



天板を移動しながらのマルチスライス撮像方法  
(フレイクレーションハルス併用)